


漁船清徳丸と衝突した海上自衛隊のイージス護衛艦「あたご」の船首部分。海面から上に傷状のものが見える。19日午前8時45分、千葉県・野島崎沖南南西約40キロで、本社へりから、堀英治撮影



清徳丸見えたはず

軍事評論家 田岡俊次氏

詳細はまだ明らかでないが、この衝突事故の主な原因は、護衛艦「あたご」



「あたご」(全長165m、基準排水量7750t)の船首部分。海面から上に傷状のものが見える。19日午前8時45分、千葉県・野島崎沖南南西約40キロで、本社へりから、堀英治撮影

最新鋭艦がなぜ

船舶の見張りとは、航行する船舶に常時適切なかぎをつけておき、乗組員は使っても総合的に監視する。さらに衝突の恐れがある場合は①正面から来る船が横切る針路を見る(相手の左舷側を見なければならぬと規定。これが大原則となっている。

見張り・回避・救助 適切か

「あたご」は通常の航行中に向かい、あたごは横

「一側の見張りが良くなかったことである可能性が高い。あたごの水上見張りレーダーのアンテナは海面から約33メートルにあり、小型漁船でも約30メートルの距離で映る。波高も50センチだったから、スコープには光の点のほか、針路を示す線も出すことができる。

民間船と衝突 過去にも度々

海上自衛隊の艦船と民間船の衝突事故は、過去にも度々起きています。多数の犠牲者が出たのは、88年7月に神奈川県横須賀沖で起きた潜水艦「なだしお」と大型釣り船・第1富士丸の衝突事故。92年12月、横浜地裁は「なだしお」の元艦長が大幅に右転するといった衝突を回避する義務を怠り、「前進強速」の指令を出して航行を続けたとし、「なだしお」側の過失が事故の1次的原因とした。また、第1富士丸の元船長についても回避措置を怠って直進した

須賀へ入ろうとしていたから、一般的には清徳丸は左舷の赤灯をあたごに見せる形となっていたのではないかと。海上衝突予防法では相手の左舷を見

島東方の海面は東京湾に出入りする船が多く、未明にそこに差し掛かれればもっとも緊張して見張るべきで、艦長、当直士官、見張り員らは何をしていたのか、ふしぎなほどだ。(寄稿)

「あたご」は通常の航行中に向かい、あたごは横

「あたご」は通常の航行中に向かい、あたごは横

- 海上自衛隊の艦船による主な衝突事故
- 88年7月 神奈川県横須賀港沖で潜水艦「なだしお」と大型釣り船第1富士丸が衝突。釣り客ら30人が死亡。
- 92年6月 青森県八戸市沖で護衛艦「いそゆき」と貨物船正進丸が衝突。けが人なし。
- 97年11月 京都府伊根町沖の若狭湾で掃海艇「えたじま」と漁船長光丸が衝突。けが人なし。
- 99年2月 山口県宇部市沖で掃海艇「もろしま」と貨物船第1長栄丸が衝突。けが人なし。
- 04年1月 広島県呉市の呉基地で、沖合に停泊していた大型輸送艦「くにさき」から基地に向かって航行中の作業艇が防波堤に衝突、乗組員13人全員が近くの病院に運ばれ、うち4人が重傷。
- 04年3月 広島県倉橋島沖で海自の交通船が浅瀬の岩場に衝突、沈没。けが人なし。
- 06年11月 宮崎県沖で練習潜水艦「あさしお」がパナマ船籍のタンカー「スプリングオースター」と衝突。けが人なし。

「あたご」は通常の航行中に向かい、あたごは横